

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а;
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району,

Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: ondamursk@mail.ru

Предписание N 2/1/2-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе села Вознесенское Амурского района Хабаровского края

Должностному лицу: И.о. директора МБОУ СОШ с. Вознесенское - Зыбаревой Анне Анваровне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №2 от 09.02.2021г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 30 мин. 25.02.2021г до 12 час. 00 мин. 10.03.2021, старшим инспектором ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы Воронюк Артёмом Владимировичем проведена плановая выездная проверка здания и территории МБОУ СОШ с. Вознесенское

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682650, Хабаровский край, Амурский район, с. Вознесенское, улица 35 лет Победы, 17.

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с И.о. директора МБОУ СОШ с. Вознесенское - Зыбаревой Анной Анваровной, Зам. директора по УВР - Стрелковым Сергеем Ивановичем, Заведующей хозяйством - Сущенко Ниной Васильевной

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности				
1.	Двери правой лестничной клетки на втором этаже здания школы типа Г с двупольными полотнами не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (дыма), поскольку дверь не закрывается плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры до 1 см; дверь не имеет уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.	В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ-123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки	01.02.2022	

		<p>установлено, что на объекте не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая, в соответствии с ч.3 ст.5 ФЗ - 123 включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>В соответствии п. 5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».</p>		
2.	<p>Двери правой лестничной клетки на третьем этаже здания школы типа Г с двупольными полотнами не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (дыма), поскольку дверь не закрывается плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры до 1 см; дверь не имеет уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.</p>	<p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>В соответствии п. 5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».</p>	01.02.2022	
3.	<p>Двери левой лестничной клетки на втором этаже здания школы типа Г с двупольными полотнами не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (дыма), поскольку дверь не закрывается плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры до 1 см; дверь не имеет уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.</p>	<p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>В соответствии п. 5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».</p>	01.02.2022	
4.	<p>Двери левой лестничной клетки на третьем этаже здания школы типа Г с двупольными полотнами не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных</p>	<p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>В соответствии п. 5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки</p>	01.02.2022	

	факторов пожара (дыма), поскольку дверь не закрывается плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры до 1 см; дверь не имеет уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.	дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия.		
5.	Люк не имеет требуемого предела огнестойкости (люк, устроенный при выходе на чердак, деревянный).	В соответствии с требованиями ч.1 ст.59 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В соответствии с требованиями таблицы 24 приложения к ФЗ-123. В соответствии с требованиями с п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор ОНПР Воронюк А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

М.Л.П



« 10 » марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МБОУ СОШ с. Вознесенское - Зыбарева Анна Анваровна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » марта 2021г.

Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а;
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району,

Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: ondamursk@mail.ru

Предписание N 2/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа села Вознесенское, Амурского района, Хабаровского края

Должностному лицу: И.о. директора МБОУ СОШ с. Вознесенское - Зыбаревой Анне Анваровне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №2 от 09.02.2021г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 30 мин. 25.02.2021г до 12 час. 00 мин. 10.03.2021, старшим инспектором ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы Воронюк Артёмом Владимировичем проведена плановая выездная проверка здания и территории МБОУ СОШ с. Вознесенское

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682650, Хабаровский край, Амурский район, с. Вознесенское, улица 35 лет Победы, 17.

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с И.о. директора МБОУ СОШ с. Вознесенское - Зыбаревой Анной Анваровной, Зам. директора по УВР - Стрелковым Сергеем Ивановичем, Заведующей хозяйством - Сущенко Ниной Васильевной

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности				
1.	Не обработаны огнезащитным составом конструкции кровли (обрешётка, стропила), отсутствует (не представлен) акт на выполненные работы.	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ-123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объеме</p>	01.08.2021	

		<p>выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая, в соответствии с ч.3 ст.5 ФЗ - 123 включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с требованиями ч. 1 ст.58 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии с требованиями ч. 3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».</p> <p>В соответствии с требованиями п. 5.4.5 свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».</p>		
2.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей ведущих из помещения актового зала (функциональные помещения №24, согласно технического паспорта) не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации. Отсутствует аварийное эвакуационное освещение, на лестничной клетке.</p>	<p>В соответствии с требованиями п.1 ст.84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии с требованиями п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p> <p>В соответствии с требованиями п. 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».</p>	01.08.2021	
3.	<p>Настенные звуковые оповещатели в коридоре третьего этажа (функциональное помещение №31 согласно технического паспорта) расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.</p>	<p>В соответствии с требованиями п.4 ст.51 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии с п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	01.08.2021	
4.	<p>Световое табло «Выход» над дверью 2-го этажа правой лестничной клетки (функциональное помещение №31 согласно технического паспорта) находится в неисправном состоянии.</p>	<p>В соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии с п. 5.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	01.08.2021	
5.	<p>Световое табло «Выход» над дверью 3-го этажа правой лестничной клетки (функциональное помещение №31 согласно технического паспорта) находится в неисправном состоянии.</p>	<p>В соответствии с требованиями ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>В соответствии с п. 5.1 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	01.08.2021	

6.	В помещении актового зала, дверь ведущая на лестничную клетку (функциональные помещения №23, согласно технического паспорта) не имеет приспособления для самозакрывания.	В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2021	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор ОНПР Воронюк А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 10 » марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.о. директора МБОУ СОШ с. Вознесенское - Зыбарева Анна Анваровна
(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » марта 2021г.



Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62

